




送りボリュームの交換（梱包終了後、バンドが出続ける）

症状＝送りバンドの長さ調整のボリューム（電源スイッチの隣）を調整しても、梱包したあと新しいバンドが出てくるのが、長すぎる、電源を落とさないはずーっと出続ける、たまにととても長く出てくる場合、ボリュームを交換すれば直る可能性が高いです。

対象機種＝UNION-8500、8600、8700、8800、4200、7500、7600



あとは2本の線をつなぎ、元に戻す。



線と線をつないだ後は、必ずビニールテープ等で絶縁してください。